



Buena Vista

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 09/05/2014



Fachada Av. Cristiano Machado lado esquerdo




Banheiro I.S.M Nível +5,50



Escada Grande Átrio




Adesivamento Templo 3



Adesivamento Templo 3



Altar Templo 3



Instalação Guarda corpo de saída de emergência lado direito no Nível +5,50



Execução do muro da divisa

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Rampamento lado direito e Nivelamento acesso
Garagem Nível +2,35



Concretagem muro de arrimo lado esquerdo



Esquadrias banheiro I.S.F E I.S DEF no Nível
+5,50 lado esquerdo



Execução lajes treliçadas Templo Nobre



Templo Nobre



Guarda-Corpo grande átrio



Copa da sala de administração/GOB no nível +9,50



Copa da sala de administração/GOB no nível
+9,50

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Esquadrias banheiros sala Administração/GOB no nível +9,50



Forro de gesso e luminárias sala Administração/GOB



Divisórias banheiro Administração/GOB



Área circulação gabinetes no nível +9,50